



DPM-09 Plus

Digital Panel meter

General Introduction :

DPM series is a digital multi-meter used to measure and display the main required electrical parameters needed in three phase electrical panels which are:


- Three phase current (IL1, IL2, IL3)
- Three Phase RMS Voltage (VL1, VL2, VL3, VL12, VL23, VL31)
- Frequency

Multi-meter display Modes :

- Manual Mode : (Default Mode) you can navigate among displays pages using up or down key
- Auto Mode : automatically navigate among display pages every 5 sec.)

Mechanical Specs:


| | |
|--------------|---------------|
| Working Temp | -5°C to +55°C |
| Humidity | Less than 75% |
| IP Degree | IP40 |
| Dimensions | 96*96*45 mm |
| Panel Slot | 96*96 mm |
| Weight | 320 g |



Electrical Specs:

| | |
|---------------------------|---|
| Connections : | 3 Phase - 4 wires (unbalanced load) |
| Measured Voltage Range : | 50 - 260 Volt for each phase |
| Maximum Current : | 5 Amp from external current transformer |
| CTR Ratio Range : | From 5/5 to 10000/5 |
| Measured Current Range : | From 100mA to 5 A |
| Measured Frequency Range: | 45 - 65 Hz |
| Power Supply Volt Range: | 70 - 280 VAC |
| Display unit : | 3 digits - using 7 Segment 14 mm height |
| Display unit Specs.. : | Excellent Brightness - Red Color |
| Energy : | Less than 1 Watt |
| Standards : | IEC 62052 - IEC 61010 - 4 |

CTR Ratio Setting Method :




- Press Up & Down Keys altogether until see CTR on Display unit:
- Using Up or Down key frequently to increase or decrease CTR Ratio to reach the desired Ratio ②
- Press Up & Down Keys altogether until see SAV on Display unit to save the CTR Ratio ③



DPM09 Wiring :

Make sure that the connections are right before DPM start up.

To guarantee accurate measurements



Notes :

- 1)you can switch between displaying modes by pressing on UP Key for 5 seconds or longer
- 2)While setting CTR ratio, if ratio is greater than 1000/5, value will be displayed as KA and light KA LED
- 3)DPM returns to display mode without saving adjustments If not pressing any keys for more than 5 seconds



DPM-09 Plus

Digital Panel meter

مقدمة عامة


- إن عائلة **DPM** هي عدادات قياس رقمية متعددة القراءات تستخدم في قياس وعرض الكثبات الكهربائية الأساسية والهامنة في اللوحات الكهربائية ذات التيار ثلاثي الأوجه وهي :

طريقة عرض شاشات القياس للعداد :

Manual Mode : (الوضع الإفتراضي) وفيه يتم الانتقال بين الشاشات وذلك بإستخدام مفاتيح UP DOWN أو

Auto Mode : يتم الانتقال بين الشاشات اوتوماتيكياً بين الشاشات بعد فترة زمنية (5 ثواني) .

الخصائص الميكانيكية :



| | |
|-----------------|------------------------|
| درجة الحرارة | - 5 ° حتى 55 ° مئوية |
| الرطوبة النسبية | % أقل من 75 |
| درجة الحماية | (IP40) اللوحة الامامية |
| الأبعاد | 45x 96 x 96 م |
| فتحة اللوحة | 96 x 96 م |
| الوزن | 320 جرام |

الخصائص الكهربائية :

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| نظام التوصيل : | 3 فار - 4 أسلك حمل غير متزن |
| مدى قياس الجهد : | 50 - 260 فولت لكل فازة |
| التيار : | 5 أمبير من محول تيار خارجي |
| نسبة تحويل التيار | من 5/5 إلى 10000/5 |
| مدى قياس التيار | من 100 مilli أمبير إلى 5 أمبير |
| التردد | 60-50 ذبذبة لكل ثانية |
| حمد مصدر القدرة | من 70 - 280 فولت (تيار متعدد) |
| طريقة عرض المحاجز | 3 خانات (7 Segment) بارتفاع 14 م |
| شاشة : | شاشة شديدة الإضاءة—لون الإضاءة أحمر |
| إستهلاك العداد من الطاقة | أقل من 1 وات |
| المواصفات التقنية | IEC62052 — IEC 61010-1 |

تعديل معدل محول التيار :

إضغط على مفاتيح UP+DOWN معًا في نفس الوقت حتى تظهر هذه الشاشة

عند الضغط على مفتاح UP او DOWN بصورة متكررة فلاحظ زيادة أو نقصان معدل محول التيار [CTR Ratio] حتى يتم اختيار القيمة المناسبة ②.

لحفظ القيمة الجديدة اضغط على UP+DOWN معًا في نفس الوقت حتى تظهر SAV وبعد ذلك يعود العداد إلى شاشة القياس ③.

توصيل عدد DPM09 للمرة الأولى :

- تأكد أن العداد مثبت على لوحة التوزيع بطريقة صحيحة ومناسبة وأن الأسلاك موصولة بالعداد بطريقة صحيحة وآمنة وذلك لضمان الحصول على قراءات دقيقة

ملاحظات :

1) أثناء عرض شاشات القياس يمكن تغيير طريقة العرض من Auto Mode إلى Manual Mode أو العكس وذلك عند الضغط على مفتاح UP بصورة مسيرة لفترة زمنية أطول (5 ثواني)

2) أثناء ضبط قيمة CTR ratio إذا تم اختيار قيمة أكبر من 1000/5 فظهور النتيجة على الشاشة مع إضافة ملة ال kA

3) إذا لم يتم ضغط أي مفتاح لمدة 5 ثواني فإن العداد يترك وضع الإعداد ويعود لوضع القراءة بدون تخزين التعديلات

